

2022年3月3日

お客様各位

ファーストプラス株式会社

リンナイ製食洗機の納期遅延についてのお詫びとご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のことと、お慶び申し上げます。  
平素は格別なるご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

標記の件、新型コロナウイルス感染拡大による海外サプライヤーの生産遅延ならびに世界的な電子部品・ワイヤーハーネス等の不足により、リンナイ製食洗機の生産に影響が出ており、納品に大幅な遅延が発生しております。

お客様には多大なるご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。

**【対象商品】**

RKW-404A-SV スライドオープン食器洗い乾燥機

弊社に納品があり次第、順次出荷対応してまいります。安定供給の目途が立たず、不安定な状況は今後も続く見通しとなっております。

ご発注頂いた商品の早期納品に向けて、懸命に取り組んでまいります。  
大変ご迷惑お掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

敬具

【購入商品欠品情報】

最終更新日：2022/3/3

購買部

種別	メーカー	品番	品名	納品可否	欠品理由	備考
IHヒーター	三菱電機	CST316VSR	CS-T316VSR 3口IH/SI/連動/パリュ/W600	×	半導体不足により、部品供給が停止のため。	安定供給の目処が立たず。 22年春頃まで長期化の見込み。
IHヒーター	三菱電機	CSPT316HNSR	CS-PT316HNSR 3口IH/SI/連動/プレミアム/W600	×		
IHヒーター	三菱電機	CSPT316HNWSR	CS-PT316HNWSR 3口IH/SI/連動/プレミアム/W750	×		
IHヒーター	三菱電機	CSG321MS	CS-G321MS 2口IH+1口RH/SIトップ/全面SI/W600	×	半導体不足により、部品供給が停止のため。	供給再開は22年4月以降。
IHヒーター	三菱電機	CSG321M	CS-G321M 2口IH+1口RH/BLトップ/全面SI/W600	×		
IHヒーター	三菱電機	CSG220DXR	CS-G220DXR 2口IH/Wトップ/前面SI/連動/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB71AW29U10DGVW13A	RB71AW29U10DGVW 13A/ガラス/SI/両温/W75	×	樹脂材料不足により、ワイヤーハーネス構成部材の調達に遅延が発生のため。	安定供給の目処が立たず。 『△』の商品については、欠品が発生する可能性あり。  ※RB31AW28U32RVWLPは在庫復活
ガスコンロ	リンナイ	RB71AW29U10DGVWLP	RB71AW29U10DGVW LP/ガラス/SI/両温/W75	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW29U10DGVW13A	RB31AW29U10DGVW 13A/ガラス/SI/両温/W60	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW29U10DGVWLP	RB31AW29U10DGVW LP/ガラス/SI/両温/W60	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB71AW28U32RVW13A	RB71AW28U32RVW 13A/ガラス/SI/両温/W750	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB71AW28U32RVWLP	RB71AW28U32RVW LP/ガラス/SI/両温/W750	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW28U32RVW13A	RB31AW28U32RVW 13A/ガラス/SI/両温/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW28U32RBW13A	RB31AW28U32RBW 13A/ガラス/BL/両温/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW28U32RBWLP	RB31AW28U32RBW LP/ガラス/BL/両温/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW28H2RVW13A	RB31AW28H2RVW 13A/ホーロー/SI/両温/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB31AW28H2RVWLP	RB31AW28H2RVW LP/ホーロー/SI/両温/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB32AM5H2SVW13A	RB32AM5H2SVW 13A ｺﾝﾛ/ホーロー/SI/片面/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB32AM5H2SVWLP	RB32AM5H2SVW LP ｺﾝﾛ/ホーロー/SI/片面/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB32AM5H2SBW13A	RB32AM5H2SBW 13A ｺﾝﾛ/ホーロー/BL/片面/W600	×		
ガスコンロ	リンナイ	RB32AM5H2SBWLP	RB32AM5H2SBW LP ｺﾝﾛ/ホーロー/BL/片面/W600	×		
食洗機	リンナイ	RKW404ASV	RKW-404A-SV スイッチ食洗/SI	×	樹脂材料不足により、ワイヤーハー	安定供給の目処が立たず。

※2022/3/4 黄色網掛部分更新